

	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO	Código:	DPT-MAN-PC-003		
	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE PIQUE	Versión:	06		
		Página:	1 de 1		
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"					
PUESTO DE TRABAJO		AREA			
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE PIQUE		WINCHES Y CHANCADORAS			
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)					
JEFE DE MANTENIMIENTO WINCHES Y CHANCADORAS / ASISTENTE DE JEFE DE MANTENIMIENTO WINCHES Y CHANCADORAS					
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO					
Velar por la operatividad de los Equipos del Pique y estructura.					
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC					
Conocer, cumplir y difundir la política SSOMAC					
Conocer los peligros y aspectos significativos del SSOMAC.					
Difundir y realizar adecuado manejo de los residuos sólidos.					
Difundir y realizar adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía.					
Difundir, promover y realizar el cuidado del medio ambiente en las operaciones.					
Difundir y cumplir las normas, estándares y procedimientos del SGI SSOMAC					
Entregar y supervisar el adecuado manejo de las herramientas de gestión de gestión					
Difundir y cumplir el reglamento interno de SST.					
3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO					
Informar reportar y participar de la investigación de cualquier incidente o accidente de trabajo					
Coordina, ejecuta e informa a la Jefatura sobre el mantenimiento y/o reparación de los equipos.					
Supervisa la limpieza y mantenimiento de los equipos y Areas de trabajo.					
Realizar el reparto de guardia a los trabajadores.					
Orientar y hacer el seguimiento al trabajador y ejecutar las medidas correctivas en las labores supervisadas.					
Monitorear las labores asignadas a los trabajadores para el reparto y culminación de las labores.					
Supervisar las actividades de mantenimiento, reparacion de estructura de madera de los piques.					
Asistir a las reuniones y/o capacitaciones programadas por el área o en coordinación por otras áreas.					
Supervisa coordina los traslados de equipos en interior mina y superficie					
Coordina y supervisa los trabajos de cambio cuadros en los piques.					
Coordina y supervisa el cumplimiento de mantenimiento de equipos en interior mina y superficie					
Supervisa y coordina la fabricacion, montaje y desmontaje estructura de madera del pique					
Coordina y supervisa el izaje de personal, mineral y desmonte de los piques					
Supervisa el correcto funcionamiento y operación del equipo					
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)					
Personal de piques y chancadoras					
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)					
Tecnico mecánico, eléctrico u otras carreras afines.					
Experiencia minima de 03 años en puestos similares.					
Tecnico con experiencia de 3 años en trabajos mecanicos o electricos					
Conocimiento en control, diseño y evaluacion de sistemas de cuadros de madera y/o planos.					
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)					
Liderazgo , responsabilidad , compromiso , dedicacion, puntualidad, honestidad, eficiencia y eficacia.					
Capacidad para el trabajo bajo presion.					
Capacidad para trabajar en equipo.					
Capacidad para la innovacion y mejora continua.					
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO					
Conocimiento en reparación y montaje de equipos.					
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
					
Jefe Winches y Chancadoras Jorge Cañari Tafur	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada Garcia	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui		
Fecha: 17/02/2025	Fecha: 17/02/2025	Fecha: 18/02/2025	Fecha: 18/02/2025		