



DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO

Código:

DPT-MIN-064

CHUTERO

Versión:

04

Página:

1 de 1

**"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"****PUESTO DE TRABAJO****AREA**

CHUTERO

OPERACIONES MINA

**SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)**

WINCHERO, SUPERVISOR, JEFE DE GUARDIA

**1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO**

Dar todas las facilidades y coordinación estrecha en todo momento con el operador del winche o tambora; para que pueda realizar izaje de desmonte/mineral de tolvas y piques o inclinados.

**2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC**

Conocer y cumplir la política SSOMAC

Conocer los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC.

Realizar adecuado manejo de los residuos sólidos.

Realizar adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones

Cumple las normas, procedimientos y estándares del SIG SSOMAC.

Aplicar las herramientas de gestión

Cumplir con el reglamento interno de SST, RITRA y reglamento interno de trabajo

**3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO**

Recibir y ejecutar las ordenes de trabajo para la ejecución adecuada de la tarea: izaje de desmonte /mineral el operador

Verificar y velar por el buen estado winchero supervisor, reportando a su jefe inmediato cualquier tipo de anomalía, desperfecto o situación insegura, que se presente durante la guardia.

Inspeccionar la superficie o la línea cauville por donde se desplaza el winche con los carros minero/SKIP verificando el desatado de bancos sueltos y la limpieza, el cual debe mantenerse libre mientras esté en funcionamiento el winche.

Señalización del área de trabajo

Coordinación con el winchero quien mediante señales auditivas y codificadas autorizara el movimiento del winche.

Cumplir con los estándares corporativos y PETS en mina.

Realizar el llenado de Check List, IPERC Continuo y otras herramientas de gestión

Colaborar y/o apoyar en cualquiera otra actividad complementaria que requiera de su capacidad y destreza, a fin a su puesto establecida dentro o fuera de su área de trabajo, que sean encomendados por su jefe.

Trabajar con orden, limpieza y con todas las medidas de seguridad.

Identificar los peligros y aspectos en el área de trabajo. Evaluar los riesgos e impactos y aplicar las medidas de control pertinentes en coordinación con sus supervisores.

Cumplir con el ciclo de trabajo programado

Participar en las charlas de sensibilización al inicio de la guardia

Reportar todos los incidentes y accidentes ocurridos en su labor.

**4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)**

Ninguno

**5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formacion Academica y Experiencia)**

Nivel Académico: Secundaria Completa.

Experiencia 02 años como chutero, Maestro de Servicios Auxiliares y/o Maestro Mina.

**6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)**

Habilidad para identificar problemas y oportunidades de mejora en sus responsabilidades.

Tener la habilidad acorde con los conocimientos de manera empirica respecto al izaje de desmonte: mineral por pique o inclinado.

Responsabilidad, disciplina, honestidad, puntualidad, dedicación, eficiencia y eficacia.

Liderazgo, disposición y rapidez para aprender o adquirir nuevos conocimientos.

Capacidad para trabajar en equipo, buscando asumir retos de aprendizaje que apunten al cumplimiento de metas y objetivos para la mejora continua.

Capacidad para cumplir metas establecidas en periodos cortos

**7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO**

Capacitación de las señales auditivas para el izaje, descenso y detención del winche.

Actualizado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Jefe de Mina  
Julio Apaza Sucari

Jefe de Recursos Humanos  
Jorge Luis Herrada García

Jefe de Seguridad  
Edgardo Egoavil Lazaro

Superintendente de Mina  
Julio Moreno Yupanqui

Fecha: 12/02/2025

Fecha: 12/02/2025

Fecha: 13/02/2025

Fecha: 13/02/2025