

## Review: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES 002

Respondent

8 Luis Molina

03:09

Time to complete

16/20

Points

1. Nombres y apellidos

Score / 0 pts

Luis Molina Montes

2. Cargo

Score / 0 pts

Tec supervisor

3. Guardia

Score / 0 pts

B

4. DNI

Score / 0 pts

45192517

5. Area

Score / 0 pts

Mantenimiento

✓ Correct 4/4 Points

4 / 4 pts  
Auto-graded

6. ¿Cuál es el objetivo principal del uso del IPERC continuo durante la inspección de la labor?

- Identificar fracturas en el techo y paredes.
- Evaluar los riesgos y aplicar controles preventivos. ✓
- Realizar inspecciones de las herramientas manuales.
- Limpiar el área de trabajo antes de iniciar actividades.

**✓ Correct** 4/4 Points4 / 4 pts  
Auto-graded

7. ¿Qué acción debe realizar el técnico antes de iniciar la inspección del equipo?

- Revisar la condición de las herramientas manuales y materiales. ✓
- Realizar el llenado de aceite en los sistemas del equipo.
- Comunicar al supervisor que el equipo está operativo.
- Retirar el bloqueo de energía del equipo.

**✓ Correct** 4/4 Points4 / 4 pts  
Auto-graded

8. ¿Qué acción es fundamental antes de realizar la inspección del equipo para evitar contacto con energía eléctrica?

- Usar guantes dieléctricos.
- Delimitar el área de trabajo.
- Aplicar el bloqueo y etiquetado (LOTO). ✓
- Coordinar con el operador del equipo.

**✓ Correct** 4/4 Points4 / 4 pts  
Auto-graded

9. ¿Qué debe hacer el técnico si encuentra una condición subestándar en las herramientas?

- Continuar con la inspección usando otra herramienta.
- Reportarla inmediatamente. ✓
- Repararla y luego continuar con la actividad.
- Limitar el área para que nadie más use la herramienta.

**✗ Incorrect** 0/4 Points0 / 4 pts  
Auto-graded

10. ¿Cuál es el último paso que debe realizar el técnico al finalizar la inspección del equipo?

- Firmar el check list de inspección y coordinar las firmas con las demás partes. ✓
- Informar al supervisor que el equipo está listo para operar.
- Realizar una prueba de arranque o funcionamiento del equipo.
- Retirar la delimitación del área de trabajo.