



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Código: DPT-SSO-003

INGENIERO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
TRACKLESS

Versión: 06

Página: 1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"

PUESTO DE TRABAJO

AREA

Ingeniero Supervisor de Mantenimiento Trackless

Mantenimiento

SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)

Jefe de Mantenimiento Trackless/Asistente de Mantenimiento Trackless

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Coordinar, asignar, ejecutar y supervisar la debida ejecución de los programas de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo que se realizan en los sistemas, maquinarias y equipos del proceso a su cargo

2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC

Gestionar y Administrar Información del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad de la Empresa.

Dar el soporte profesional respectivo a la jefatura inmediata superior.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Asegurar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos programados (mantenimiento preventivo, inspecciones, cambio de componentes); coordinando con las áreas pertinentes y participando en las reuniones de programación diaria, semanal.

Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de perforación y voladura en interior mina.

Coordinar los pedidos de repuestos, herramientas, suministros mensuales y mantener el control del inventario de repuestos y suministros eléctricos.

Gestión e indicadores de KPI's de Mantenimiento de equipos

Apoyar en el proceso de mejora continua al Sistema Integrado de Gestión de Seguridad.

Asistir a las reuniones de reparto de guardia

Responsable de hacer cumplir el programa de mantenimiento designando las tareas a realizar al inicio de jornada

Supervisar la inspección de la parte eléctrica, mecánica y soldadura del equipo a reparar

Supervisa, lee e interpreta esquemas del sistema mecánico, eléctrico/electrónico del motor y del equipo mismo y designa el trabajo

Responsable de supervisar que el personal a su cargo haga uso correcto y llenado de los documentos de gestión IPERC, PETAR, OT, respetando los lineamientos

4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Tecnico mecánicos y electricistas de Trackless, conductor de camio y camioneta

5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)

- Profesional titulado, colegiado y habilitado en las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica o Ingeniería Industrial, con especialización en Mantenimiento.

- Tres (3) años de experiencia en cargos similares

6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Liderazgo, responsabilidad, compromiso, puntualidad, dedicación, eficiencia y eficacia.

Innovación, empatía, disposición y rapidez para aprender o adquirir nuevos conocimientos.

Servicio, integridad, autonomía, gestión del tiempo, assertividad, solución de conflictos, empatía.

Capacidad para trabajar en equipo y asumir retos de aprendizaje y cambios que direccionen al cumplimiento de metas y objetivos.

Capacidad para trabajar a más de 4000 msnm.

7. FORMACIÓN ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO

Deseable capacitación en Mantenimiento centrado en la Confiabilidad, sistemas de Gestión de Mantenimiento

Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jefe de Trackless Luis Poma Chanca	Administrador de Recursos Humanos Luis Meza Páez	Ingeniero de Seguridad Alex Puente Rivera	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 28/05/2025	Fecha: 28/05/2025	Fecha: 29/05/2025	Fecha: 29/05/2025