


	DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO		Código: DPT-MAN-TR-004
	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TRACKLESS		Versión: 06
			Página: 1 de 1
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"			
PUESTO DE TRABAJO		AREA	
Supervisor de Mantenimiento Trackless		TRACKLES	
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)			
JEFE DE MANTENIMIENTO TRACKLESS/ASISTEN DEL JEFE DE MANTENIMIENTO TRACKLESS			
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO			
Supervisar los mantenimientos programados y correctivos de los equipos trackless			
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC			
Conocer, cumplir y difundir la Política SSOMAC			
Conocer los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC			
Difundir y realizar adecuado manejo de los residuos sólidos.			
Difundir y realizar un adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía.			
Difundir, promover y realizar el cuidado del medio ambiente en las operaciones.			
Difundir y cumplir las normas, estándares y procedimientos del SIG SSOMAC			
Entregar y supervisar el adecuado manejo de las herramientas de gestión de gestión			
Capacitar e instruir a los colaboradores en general.			
Difundir y cumplir el Cumple con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería y el Reglamento Interno de SST.			
3. FUNCIONES / RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO			
Brindar apoyo en elaborar el plan de mantenimiento anual de los equipos trackless contribuyendo en el establecimiento de los indicadores de cumplimiento, cuya evaluación permitirá el control y la toma de medidas correctivas.			
Brindar apoyo en la elaboración del presupuesto anual de mantenimiento de la sección de trackless, evaluando los requerimientos de mantenimiento de los equipos a su cargo.			
Velar por el mejoramiento continuo de los procesos de mantenimiento de equipos trackless (Estado Actual de los Equipos) con el fin de brindar apoyo de calidad a la producción.			
Participar en las reuniones de coordinaciones matinales y diurnas todos los días con la superintendencia general y mina donde participan representantes de todas las áreas. Con el fin de planificar acciones necesarias para el trabajo de las guardias.			
Controlar el oportuno aprovisionamiento de las partes y repuestos requeridos, para la atención de las necesidades de mantenimiento de los equipos trackles, realizando el seguimiento necesario a logística.			
Es el responsable del buen funcionamiento mecánico de los equipos, para lo cual debe coordinar todas las acciones con el jefe de trackless.			
Planejar, dirigir, coordinar y supervisar los mantenimiento de los equipos a cargo de la sección de Trackless eficientemente, cumpliendo con los objetivos programados, en concordancia con operación mina.			
Es el responsable de la optimización y rediseño continuo de los mantenimientos.			
Ejecutar las actividades de mantenimiento: Programa de Mantenimiento preventivo y Programas semanales de Mantenimiento			
Coordinar y controlar las actividades de Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.			
Responder por el control y cuidado de los activos asignados al ejercicio del cargo, velando por el cumplimiento de normas de seguridad y mantenimiento, así como por los procedimientos y estándares.			
Reportar directamente al Jefe de Trackless, debiendo coordinar planes de trabajo.			
Informar y reportar cualquier incidente o accidente de trabajo a su jefe inmediato, durante el desarrollo de sus actividades.			
Mantener reuniones diarias con el personal a su cargo para revisar, distribuir y hacer seguimiento a los programas de trabajo, dar solución a requerimientos, e impartir recomendaciones de mejoramiento.			
Proponer alternativas de mejoramiento continuo de los procesos de mantenimiento de equipos trackless, con el fin de brindar apoyo de calidad a la producción			
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)			
Tecnico Mecánico, Tecnico Electricista, Tecnico de Mantenimiento, Tecnico soldador, Tecnicos especialistas de neumaticos.			
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Educación y Experiencia)			
Tecnico Mecánico, Tecnico Electricista, Tecnico de Mantenimiento, Tecnico soldador y tecnicos de automatizacion .			
Experiencia mínima de 3 años en actividades mineras afines al puesto.			
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)			
Responsabilidad, compromiso, dedicación y honestidad.			
Capacidad para realizar trabajos en equipo.			
Compromiso con el Sistema de Gestión Integrado SSOMAC			
Capacidad para el trabajo bajo presión.			
Capacidad para trabajar a mas de 4000 msnm			
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO			
Conocimiento de equipos Trackless			
Conocimiento en Gestión de Mantenimiento			
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Jefe de Trackless Luis Poma Chanca	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada García	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 24/02/2025	Fecha: 24/02/2025	Fecha: 25/02/2025	Fecha: 25/02/2025