



DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO

Código: DPT-MAN-TR-009

MECANICO DE TRACKLESS III

Versión: 05

Página: 1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"**TITULO DEL PUESTO DE TRABAJO****AREA**

Mecanico de Trackless III

TRACKLESS

TITULO SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)

INGENIERO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TRACKLESS / SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TRACKLES

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Ejecución y control de los mantenimientos correctivos, preventivos de los equipos trackles.

2. FUNCIONES / RESPONSABILIDADES SSOMAC

Conocer, cumplir y difundir la Política SSOMAC

Conocer los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC

Difundir y realizar adecuado manejo de los residuos sólidos.

Difundir y realizar adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía.

Difundir, promover y realizar el cuidado del medio ambiente en las operaciones.

Cumplir las normas, estándares y procedimientos del SIG SSOMAC

Entregar y supervisar el adecuado manejo de las herramientas de gestión de gestión.

Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería y el Reglamento Interno de SST.

3. FUNCIONES / RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Cumplir la orden de trabajo diaria de mantenimiento, emanado por el supervisor ó del responsable de mantenimiento, coordinando su trabajo con todo el personal de mantenimiento.

Participar en reuniones diarias para recibir, distribución de tareas, coordinaciones y recomendaciones con el supervisor

Inspeccionar diariamente los equipos trackles.

Ejecuta los trabajos de mantenimiento (desmontaje, montaje, inspección técnica y pruebas de funcionamiento) que requieren su experiencia y conocimiento en los equipos trackles.

Elabora informes diarios de las tareas ejecutadas detallando tiempos, personal, material, repuestos y toda información técnica necesaria de registrar.

Controlar el manejo de equipos y herramientas realizando inventarios periódicos para reponer las herramientas dañadas o cargo respectivo por pérdidas.

4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Ninguno.

5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Educación y Experiencia)

Profesional en las carreras tecnico mecanico de equipos pesados, Tecnico mecanico automotriz, Tecnico mantenimiento

Experiencia mínima de 1 año en actividades mineras afines al puesto.

Conocer los procedimientos y saber leer y entender los manuales de equipos.

6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Compromiso, dedicación, honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo

Compromiso con el sistema SSOMAC.

Capacidad para detectar fallas en el equipo.

Capacidad para el trabajo bajo presión.

Capacidad para trabajar en altura a mas de 4 000 msnm.

7. CONOCIMIENTOS ASOCIADOS AL PUESTO

Conocimiento en mecánica de equipos pesados en mina

Conocimiento en mecánica automotriz

Sistema internacional de medidas

Actualizado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Jefe de Trackless
Luis Poma ChancaJefe de Recursos Humanos
Jorge Luis Herrada GarcíaJefe de Seguridad
Edgardo Egoavil LazaroSuperintendente de Mina
Julio Moreno Yupanqui

Fecha: 24/02/2025

Fecha: 24/02/2025

Fecha: 25/02/2025

Fecha: 25/02/2025