	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO		Código:	DPT-MAN-PC-001
	JEFE DE PIQUES Y CHANCADORAS		Versión:	06
			Página:	1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"

PUESTO DE TRABAJO	AREA
JEFE DE WINCHES Y CHANCADORAS	WINCHES Y CHANCADORAS
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)	
ASISTENTE SUPERINTENDENCIA MANTENIMIENTO / SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO	

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Liderazgo y Gestion de mantenimiento seguido y medio ambiente; responsable de implementacion de proyectos.

2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC

Cumplir, mantener y difundir la Política SSOMAC

Liderar y gestionar el cumplimiento de los objetivos y metas del SIG SSOMAC

Gestionar y supervisar el cumplimiento de las normas, requisitos legales, estándares y procedimientos del SSOMAC.

Conocer y difundir los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC

Realizar adecuado manejo de los residuos sólidos.

Realizar adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones.

Difundir y cumplir el reglamento interno de SST.

Implementar y mantener la mejora continua SIG SSOMAC

Supervisar el adecuado manejo de las herramientas de gestión de seguridad.

Gestionar el desarrollo de auditorías internas y externas del SSOMAC

Liderar el proceso de investigación de incidentes y accidentes para determinar las acciones correctivas y preventivas.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Planear, dirigir, controlar y supervisar el desarrollo de actividades de instalación y mantenimiento de los equipos mecanicos dentro de la unidad minera.

Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de mantenimiento de equipos mecanicos auxiliares de mina y superficie.

Planear, dirigir, controlar, y supervisar el desarrollo de proyectos requeridos en la unidad.

Coordinar la logística para la atención de repuestos y materiales requeridos para el desarrollo de las actividades.

Coordinar trabajos, mediante reuniones con los diferentes jefes de área.

Cumplimiento de los objetivos asumidos por el área.

Participación diaria en las reuniones de coordinación general.

Informar sobre los trabajos realizados por el área, al superintendente de mantenimiento.

Evaluar los equipos en su conjunto, solicitando los reemplazos una vez cumplida su vida útil.

Realizar los repartos de guardia diariamente a todo el personal. Informar, reportar y participar de la investigación de cualquier incidente o accidente de trabajo

4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Supervisión y personal del área de winches y chancadoras

5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)

Experiencia 4 años demostrada en el cargo (colegiado habilitado).

Estudios Superior Ingeniería Mecánica, Electrónica y/o telecomunicaciones.

Mínimo de 120 horas de capacitación en seguridad y salud ocupacional.

Deseable: Haber ocupado posiciones relacionadas en piques verticales, inclinados y plantas de chancado.

Deseable: Experiencia en proyectos mineros.

6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Capacidad para trabajar bajo presión

Trabajo en equipo, buscando asumir retos de aprendizaje que apunten al cumplimiento de metas y objetivos para la mejora continua.

Innovación, liderazgo, disposición y rapidez para aprender o adquirir nuevos conocimientos

Responsabilidad, honestidad, respeto, laboriosidad, puntualidad, compañerismo, solidaridad, proactividad y perseverancia.

Compromiso con el sistema SSOMAC.

Capacidad para trabajar en altura a más de 4000 msnm.

7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO





Conocimiento en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Conocimiento Office, a nivel usuario.

Conocimiento en reparación y montaje de equipos.

Conocimiento de computación a nivel intermedio.

Conocimiento de elaboración y lectura de planos.

Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Jefe de Winches y Chancadores Jorge Cañari Tafur	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada García	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 17/02/2025	Fecha: 17/02/2025	Fecha: 18/02/2025	Fecha: 18/02/2025