

	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO	Código:	DPT-MAN-PC-002
	ASISTENTE DE WINCHES Y CHANCADORAS	Versión:	06
		Página:	1 de 1
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"			
PUESTO DE TRABAJO	AREA		
ASISTENTE DE JEFE WINCHES Y CHANCADORAS	WINCHES Y CHANCADORAS		
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)	JEFE DE WINCHES Y CHANCADORAS		
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO			
Asistir en las funciones del Jefe winches y chancadoras en el liderazgo de la Gestión de Mantenimiento Sistema de Gestión Integrado – Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.			
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC			
Conocer, cumplir, mantener y difundir la Política SSOMAC.			
Asistir en el desarrollo del SGI SSOMAC.			
Conocer y cumplir los objetivos y metas del SGI SSOMAC.			
Conocer y difundir los peligros y aspectos significativos del SSOMAC			
Difundir y realizar adecuado manejo de los residuos sólidos.			
Difundir y realizar un adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones.			
Difundir y cumplir las normas, requisitos legales, estándares y procedimientos del SSOMAC			
Difundir y cumplir el reglamento interno de SST.			
Supervisar el adecuado manejo de las herramientas de gestión de seguridad.			
Colaborar en el proceso de auditorías internas y externas del SGI SSOMAC			
Liderar el proceso de investigación de incidentes y accidentes para determinar las acciones correctivas y preventivas.			
3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO			
Planejar, dirigir, controlar y supervisar el desarrollo de actividades de instalación y mantenimiento de los equipos mecánicos dentro de la unidad minera.			
Planejar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de mantenimiento de equipos mecánicos auxiliares de mina y superficie.			
Planejar, dirigir, controlar, y supervisar el desarrollo de proyectos requeridos en la unidad.			
Coordinar la logística para la atención de repuestos y materiales requeridos para el desarrollo de las actividades.			
Coordinar trabajos, mediante reuniones con los diferentes jefes de área.			
Cumplimiento de los objetivos asumidos por el área.			
Participación diaria en las reuniones de coordinación general.			
Informar sobre los trabajos realizados por el área, al superintendente de mantenimiento.			
Evaluar los equipos en su conjunto, solicitando los reemplazos una vez cumplida su vida útil.			
Realizar los repartos de guardia diariamente a todo el personal. Informar, reportar y participar de la investigación de cualquier incidente o accidente de trabajo			
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)			
Supervisor de piques, Supervisor winches y chancadoras, Soldador, Mecanico I, Mecanico II, Electricista industrial I, Electricista industrial II, Ayudante Mecanico, Electricista Industrial Funcional, Electronico Funcional, Operador funcional de Chancadora, Operador de Winche de Izaje, Timbrero de Pique y Electricista Industrial Funcional.			
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)			
Nivel Académico: bachiller de ingeniería mecánica, industrial, telecomunicaciones, Técnico en Mecánica de Mantenimiento industrial, con experiencia en piques verticales e inclinados y plantas de chancado, con experiencia en proyectos mineros.			
Experiencia mínima de 03 años en puestos similares.			
Mínimo de 120 horas de capacitación en seguridad y salud ocupacional			
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)			
Seguridad, Integridad, Responsabilidad, compromiso, honestidad y confianza.			
Capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis y contribución a los resultados.			
Compromiso con el Sistema Integrado de Gestión SSOMAC.			
Capacidad para el trabajo bajo presión.			
Capacidad para trabajar a mas de 4000 msnm			
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO			
Conocimiento en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			
Conocimiento Office, a nivel usuario.			
Conocimiento en reparación y montaje de equipos.			
Conocimiento de computación a nivel intermedio.			
Conocimiento de elaboración y lectura de planos.			
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Jefe Winches y Chancadoras Jorge Cañari Tafur	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada García	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 17/02/2025	Fecha: 17/02/2025	Fecha: 18/02/2025	Fecha: 18/02/2025