

	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO	Código:	DPT-MAN-PC-003
	SUPERVISOR DE PIQUES Y CHANCADORAS	Versión:	10
		Página:	1 de 1
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"			
PUESTO DE TRABAJO	AREA		
SUPERVISOR DE WINCHES Y CHANCADORAS	WINCHES Y CHANCADORAS		
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)			
Jefe de WINCHES Y CHANCADORAS / ASISTENTE DE JEFE DE WINCHES Y CHANCADORAS			
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO			
Velar por la operatividad de los Equipos de Winches, Chancadoras e Inclinados.			
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC			
Conocer, cumplir y difundir la Política SSOMAC			
Conocer los peligros y aspectos significativos del SSOMAC.			
Difundir y realizar el adecuado manejo de los residuos sólidos.			
Difundir y realizar el adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía.			
Difundir y cumplir las normas, estándares y procedimientos del SGI SSOMAC			
Entregar y supervisar el adecuado manejo de las herramientas de gestión de gestión			
Difundir y cumplir el reglamento interno de SST conocer y cumplir con la programación mensual IDS.			
3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO			
Informar reportar y participar de la investigación de cualquier incidente o accidente de trabajo			
Coordinar, ejecuta e informa a la Jefatura sobre el mantenimiento y/o reparación de los equipos.			
Supervisa la limpieza y mantenimiento de los equipos y Áreas de trabajo.			
Realizar el reparto de guardia a los trabajadores.			
Orientar y hacer el seguimiento al trabajador y ejecutar las medidas correctivas en las labores supervisadas.			
Monitorear las labores asignadas a los trabajadores para el reparto y culminación de las labores.			
Supervisar las actividades de mantenimiento Mecánico y Eléctrico del área.			
Asistir a las reuniones y/o capacitaciones programadas por el área o en coordinación por otras áreas.			
Supervisa coordina los traslados de equipos en interior mina y superficie			
Coordina y supervisa los trabajos en piques inclinados chancadora y planta shotcrete.			
Coordina y supervisa el cumplimiento de mantenimiento de equipos en interior mina y superficie			
Supervisa y coordina los trabajos mecánicos y eléctricos en interior mina y superficie.			
Coordina y supervisa la instalación mecánica, eléctrica en interior mina y superficie.			
Supervisa el correcto funcionamiento y operación del equipos mecánicos y eléctricos.			
Conducción de camioneta, traslado de personal y/o materiales.			
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)			
Personal de piques y chancadoras			
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)			
Técnico mecánico, eléctrico u otras carreras afines.			
Técnico con experiencia de <u>2 años</u> en trabajos mecánicos o eléctricos en sector industrial o minero.			
Conocimiento en control, diseño y evaluación de sistemas de cuadros de madera y/o planos.			
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)			
Liderazgo, responsabilidad, compromiso, dedicación, puntualidad, honestidad, eficiencia y eficacia.			
Capacidad para el trabajo bajo presión.			
Capacidad para trabajar en equipo.			
Capacidad para la innovación y mejora continua.			
Capacidad para trabajar a más de 4 000 msnm.			
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO			
Conocimiento en reparación y montaje de equipos.			
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Jefe de Piques y Chancadoras Jorge Cañari Tafur	Administrador de Recursos Humanos Luis Meza Paez	Jefe de Seguridad Nestor Castillo Ubaldo	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 08/03/2025	Fecha: 09/06/2025	Fecha: 10/06/2025	Fecha: 11/06/2025