	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO		Código:	DPT-MAN-PC-009
	ELECTRONICO FUNCIONAL DE WINCHES Y CHANCADORAS		Versión:	06
			Página:	1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"

PUESTO DE TRABAJO	AREA
ELECTRONICO FUNCIONAL DE WINCHES Y CHANCADORAS	PIQUES Y CHANCADORAS
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)	
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO WINCHES Y CHANCADORAS/ JEFE DE MANTENIMIENTO WINCHES Y CHANCADORAS	

**1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO**

Planificar, coordinar, controlar y reportar las actividades eléctricas en la zona asignada, en coordinación con los responsables.

**2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC**

Conocer y cumplir la Política SSOMAC

Conocer los peligros y aspectos significativos del SSOMAC

Realizar el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Realizar el adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones

Cumplir las normas, procedimientos y estándares del SSOMAC

Aplicar las herramientas de gestión

Cumplir con el reglamento interno de SST

**3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO**

Traslado de equipos en piques e inclinados

Instalación de tableros de timbre, telefono y camara de video en piques, chancadoras e inclinados.

Mantenimiento electrico de ventiladores.

Mantenimiento de motores electricos en winches de izaje.

Mantenimiento electrico de motores eléctricos.

Montaje e instalación de subestaciones eléctricas.

Instalaciones de tablero de comunicación telefonica.

Instalaciones y reparación de sistema de comunicación y circuito cerrado de video.

Realizar instalaciones eléctricas de ventiladoras, winches, reloj de profundizacion y banco de resistencias.

Codificación y estandarización de cables eléctricos.

Mantenimiento de winches de izaje.

Mantenimeinto del programa LADER y bloques.

Mantenimiento de Variadores, PLC e instrumentos electronicos.

Empalmes de cables eléctricos en media y baja tensión.

Instalaciones eléctricas en inclinados, piques y chancadoras

Mantenimeinto de sistemas de instrumentacion.

Montaje e instalacion de ups para camaras de video y telefonia.

Realizar orden y limpieza antes durante y después de culminar la actividad.

Instalaciones y mantenimiento eléctrico en oficinas o taller del area.

**4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)**

Electricista funcional I, Electricista funcional II

**5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)**

Técnico Electricista

Experiencia mínima de 02 años en cualquier sector industrial.

Deseable: haber ocupado posiciones relacionas en piques verticales, inclinados y chancadora.

**6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)**

Capacidad para trabajar bajo presion

Trabajo en equipo, buscando asumir retos de aprendizaje que apunten al cumplimiento de metas y objetivos para la mejora continua.





Innovación, liderazgo, disposicion y rapidez para aprender o adquirir nuevos conocimientos

Responsabilidad, honestidad, respeto, laboriosidad, puntualidad, compañerismo, solidaridad, proactividad y perseverancia.

Compromiso con el sistema SSOMAC.

**7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO**

Conocimiento en mantenimiento de máquinas eléctricas y equipos electromecánicos (bombas, ventiladores, motores eléctricos).

Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
<b>Jefe Winches y Chancadoras</b> Jorge Cañari Tafur	<b>Jefe de Recursos Humanos</b> Jorge Luis Herrada García	<b>Jefe de Seguridad</b> Edgardo Egoavil Lazaro	<b>Superintendente de Mina</b> Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 17/02/2025	Fecha: 17/02/2025	Fecha: 18/02/2025	Fecha: 18/02/2025