

	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO		Código:	DPT-MAN-ME-009			
	COMPRESORISTA		Versión:	07			
			Página:	1 de 1			
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"							
PUESTO DE TRABAJO		AREA					
COMPRESORISTA		MANTENIMIENTO MAESTRANZA					
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)							
JEFE DE MAESTRANZA, ASISTENTE DE MAESTRANZA, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, TECNICO SUPERVISOR							
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO							
Optimizar el funcionamiento correcto de la compresora, cumpliendo las normas, requisitos legales, estándares y procedimientos de trabajo seguro, realizando un adecuado manejo de los recursos de la empresa y realizar la correcta entrega, carguío, recepción y reparación de lámparas mineras							
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC							
Conoce y cumple la Política SSOMAC							
Conoce los peligros y aspectos significativos de SSOMAC.							
Realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.							
Realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones							
Cumple las normas, procedimientos y estándares del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC.							
Aplica las herramientas de gestión en el desarrollo de sus tareas.							
Cumple con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería y el Reglamento Interno de SST.							
3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO							
Participar en reparto de guardia diariamente.							
Asistir obligatoriamente a las reuniones y/o capacitaciones programadas internas y externas.							
Informar y reportar cualquier incidente o accidente de trabajo a su jefe inmediato, durante el desarrollo de sus actividades.							
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos con los que va a realizar la operación.							
Observar el horómetro y presión de aire de las compresoras y grupos electrogenos.							
Verificar, controlar y registrar los parámetros de las compresoras y grupos electrogenos.							
Inspeccionar y cuida las herramientas y equipos a su cargo							
Realizar la correcta entrega, carguío recepción y reparación de las lámparas mineras.							
Realizar informes de reparacion y de mantenimientos de los equipos realizados durante su guardia.							
Realizar el reporte diario de los equipos que se encuentran dentro de su area de trabajo.							
Realizar la capacitacion y adiestramiento del lamparero.							
Realizar el mantenimiento y reparacion de las lamparas mineras.							
Realizar el inventario semanal de lamparas mineras.							
Monitorear y participar en el mantenimiento de las compresoras							
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)							
N.A							
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)							
Nivel Académico:Tecnico en electricidad,Tecnico mecanico y/o secundaria completa con experiencia 1 año como compresorista o lamparero.							
Experiencia mínima de 06 meses en puestos similares para tecnicos.							
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)							
Seguridad, Integridad, Responsabilidad, compromiso, honestidad y confianza.							
Capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis y contribución a los resultados.							
Compromiso con el Sistema Integrado de Gestión SSOMAC.							
Capacidad para el trabajo bajo presión.							
Capacidad para trabajar a mas de 4000 msnm							
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO							
Conocimiento en manipulacion de compresoras.							
Capacitacion en circuitos y diagramas electricos.							
Conocimiento en mantenimiento preventivo de equipos.							
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:				
							
Asistente de Jefe de Mestranza Henry Lavado Contreras	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada Garcia	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui				
Fecha: 17/02/2025	Fecha: 18/02/2025	Fecha: 19/02/2025	Fecha: 20/02/2025				