


	DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO		Código:	DPT-MAN-ME-013
	SOLDADOR FUNCIONAL		Versión:	07
			Página:	1 de 1
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"				
PUESTO DE TRABAJO		AREA		
SOLDADOR FUNCIONAL		MANTENIMIENTO MAESTRANZA		
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)				
JEFE DE MAESTRANZA, ASISTENTE DE MAESTRANZA, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, TECNICO SUPERVISOR				
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO				
Realizar el diseño, fabricación, montaje y reparación de las estructuras metálicas, basados en planos y estándares, teniendo como principal elemento del proceso de soldadura y un manejo adecuado de los recursos de la organización.				
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC				
Conoce y cumple la Política SSOMAC				
Conoce los peligros y aspectos significativos de SSOMAC				
Realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.				
Realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones				
Cumple las normas, procedimientos y estándares del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC				
Aplica las herramientas de gestión en el desarrollo de sus tareas.				
Cumple con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería y el Reglamento Interno de SST.				
3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO				
Participar en reparto de guardia diariamente.				
Asistir obligatoriamente a las reuniones y/o capacitaciones programadas internas y externas.				
Realizar la capacitación y adiestramiento del soldador I.				
Realizar informes de los trabajos realizados.				
Trasladar materiales herramientas y repuestos hacia interior mina y superficie para el desarrollo de sus actividades.				
Realizar Inspección, mantenimiento y cuidado de las herramientas y equipos a su cargo.				
Informar y reportar cualquier incidente o accidente de trabajo a su jefe inmediato, durante el desarrollo de sus actividades.				
Cumplir con la inspección, mantenimiento y/o reparación de sus equipos asignados a su cargo.				
Realizar la elaboración de planos de los componentes del equipo en sitio, en caso no existiera el manual de partes.				
No realizar ninguna actividad de inspección, mantenimiento y/o reparación de equipo sino cuenta con la autorización respectiva.				
Realizar los informes de los trabajos realizados en la guardia.				
Realizar planos estructurales.				
Utilizar de manera adecuada los materiales durante el proceso de ejecución de la tarea.				
Realizar los cálculos estructurales durante la ejecución de la tarea.				
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)				
Soldador I				
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)				
Nivel Académico: Técnico superior Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz, Mecánica de Mantenimiento				
Experiencia mínima de 02 años de Soldador				
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)				
Seguridad, Integridad, Responsabilidad, compromiso, honestidad y confianza.				
Capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis y contribución a los resultados.				
Compromiso con el Sistema Integrado de Gestión SSOMAC				
Conocimiento de operación de equipos				
Capacidad para el trabajo bajo presión.				
Capacidad para trabajar a más de 4000 msnm				
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO				
Conocimientos de Trabajos en Soldadura de aceros especiales.				
Conocimiento en procesos de soldadura Smaw				
Capacitación en resistencia de estructuras metálicas.				
Conocimiento de operación de equipos				
Conocimiento en elaboración de planos estructurales.				
Capacitación en caderería y fabricación.				
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
				
Asistente de Jefe de Mestranza Henry Lavado Contreras	Administrador de Gestión Humana Walter Vasquez Medina	Ingeniero Senior de Seguridad Servellon Lopez Auqui	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui	
Fecha: 10/11/2025	Fecha: 10/11/2025	Fecha: 11/11/2025	Fecha: 11/11/2025	