

Área: Mina	Versión: 01	NR: Medio
Código: NOR-AME-PETS-005	Página: 1 de 2	

**1. PERSONAL.**

## 1.1. Operador de camioneta

**2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.**

- 2.1. Protector de cabeza (casco) con barbiquejo
- 2.2. Botas de jebe con punta de acero, si el auxilio es en interior mina
- 2.3. Zapato de cuero con punta de acero, si el auxilio mecánico es en superficie
- 2.4. Overol con cintas reflectivas
- 2.5. Respirador de media cara con filtro para partículas (P-100)
- 2.6. Lentes de seguridad
- 2.7. Protectores auditivos (tapones auditivos y/o orejeras)
- 2.8. Guantes de seguridad (showa)
- 2.9. Correa minera
- 2.10. Protector auditivo

**3. EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES**

EQUIPOS	HERRAMIENTAS	MATERIALES
➤ Camioneta	➤ Llave de rueda ➤ Palanca ➤ Llanta de repuesto ➤ Kit antiderrame	➤ Conos ➤ Tacos ➤ Pico ➤ Pala ➤ Botiquín ➤ Extintor 6 Kg.

**4. PROCEDIMIENTO**

PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO	RIESGO/ASPECTO	MEDIDAS PREVENTIVAS
<b>Operador de camioneta</b> 1. Recibir la orden de trabajo por escrito y firmado por el supervisor de turno.	No Aplica	No Aplica
<b>Operador de camioneta</b> 2. Se realizará la inspección de la camioneta usando el Check list, herramientas deben contar con la cinta de color del mes correspondiente al trimestre, y contar con los Epps adecuados y en buen estado para la tarea.	Exposición a gases tóxicos	Verificar en el panel informativo que el monitoreo de gases este actualizado y dentro de los límites permisible
	Caída de rocas	Realizar la inspección de la labor ubicándose siempre en una zona segura y desatada
<b>Operador de camioneta</b> 3. Llenar el IPERC con los peligros, riesgos y controles de la tarea a realizar, contar con las firmas correspondientes.	Atropello o golpes por equipos/vehículos en movimiento	Manejo defensivo Check list de camioneta Aptitud médica del conductor Mantenimiento al día del vehículo
<b>Operador de Camioneta</b> 4. Traslado de personal: <ul style="list-style-type: none"><li>• Se trasladará máxima cuatro personas los cuales deben</li></ul>	Atropello o golpes por equipos/vehículos en movimiento	Manejo defensivo Check list de camioneta Aptitud médica del conductor

<ul style="list-style-type: none"> <li>• estar con cinturón de seguridad y cEPP</li> <li>• Se tocará 02 veces el claxon para dar marcha hacia adelante, esperando 05 segundos y recién se inicia el traslado de la camioneta con o sin personal</li> <li>• El tránsito de la camioneta con personal o sin personal en interior mina será máximo 20km/Hr y en superficie 30Km/Hr</li> <li>• Al encontrarse con otro vehículo o equipo, tendrá la preferencia el vehículo o equipo que está de subida</li> </ul>		Mantenimiento al día del vehículo
<p><b>Operador de camioneta</b></p> <p>5. Retroceso de la camioneta: en zonas con problemas de visibilidad y/o espejos empañados, se bajarán las lunas del lado piloto y copiloto y limpiarán los espejos laterales. Se tocará 03 veces el claxon, se esperando 05 segundos e inicia la marcha hacia atrás viendo los espejos laterales, retrovisor y cámara de retroceso.</p>	Exposición a gases tóxicos	Verificar en el panel informativo que el monitoreo de gases esté actualizado y dentro de los límites permisible
	Caída de rocas	Realizar la inspección de la labor ubicándose siempre en una zona segura y desatada
	Atropello o golpes por equipos/vehículos en movimiento	Manejo defensivo Check list de camioneta Aptitud médica del conductor Mantenimiento al día del vehículo
<p><b>Operador de camioneta</b></p> <p>6. Dar pase: Se dará pase de forma perpendicular y donde solo se tenga way pass (camino de pase) se dará pase en paralelo, todo equipo y vehículo diferente a la camioneta tendrá la preferencia.</p>	Atropello o golpes por equipos/vehículos en movimiento	Manejo defensivo Check list de camioneta Aptitud médica del conductor Mantenimiento al día del vehículo
<p><b>Operador de camioneta</b></p> <p>7. Estacionamiento y bloqueo del equipo: En interior mina se estacionará en zonas seguras, teniendo encendida las luces intermitentes y equipo apagado, el conductor bajará de su vehículo y colocará tacos y conos de seguridad, regresando a su camioneta para apagar sus luces intermitentes y asegurará las puertas</p>	Atropello o golpes por equipos/vehículos en movimiento	Manejo defensivo Check list de camioneta Aptitud médica del conductor Mantenimiento al día del vehículo

Área: Mina	Versión: 01	NR: Medio
Código: NOR-AME-PETS-005	Página: 3 de 2	

<b>Operador de camioneta</b> 8. Desbloqueo de equipo: El conductor procederá a retirar los tacos y conos de seguridad, colocándolos en la tolva de la camioneta e iniciando su traslado.	Atropello o golpes por equipos/vehículos en movimiento	Manejo defensivo Check list de camioneta Aptitud médica del conductor Mantenimiento al día del vehículo
<b>Operador de camioneta</b> 9. Orden y limpieza: Realizar el orden y limpieza del equipo y del área; depositando los residuos generados en los tachos de residuos según su clasificación.	Probabilidad de derrame (contaminación de suelo)	Uso de antiderrame, absorbentes. bandeja paños

## 5. RESTRICCIONES

Se procederá a paralizar los trabajos cuando:

- 5.1. No ingresar si no se cumple con la recomendación geomecánica.
- 5.2. Antes de ingresar, se debe verificar que el sostenimiento este correctamente instalado. Prohibido ingresar a una zona sin haber realizado desatado de rocas.
- 5.3. Prohibido el ingreso a labores bloqueadas, abandonadas y/o taponeadas.
- 5.4. Si no ha sido delimitada el área y no se encuentre bloqueado el equipo.
- 5.5. Si el equipo se encuentra en un lugar donde esté en peligro la integridad física del personal.
- 5.6. El trabajador no cuente con los EPPs adecuados para el trabajo o se encuentren en mal estado (roto y degastado).
- 5.7. Si no se cuenta con las herramientas en buen estado y hechizas.
- 5.8. No se cuente con la orden de trabajo.

Elaborado por: Técnico de Servicios  	Revisado por: Administrador de Contratos  	Revisado por: Seguridad  	Aprobado por: Gerente de Servicios  
Angelo Serrano A. Fecha: 23/05/24	Pedro Huallpa T. Fecha: 24/05/24	Christian Paredes N. Fecha: 24/05/24	Eduardo Caravedo M. Fecha: 27/05/24