

Review: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES 006

|                               |  |                          |               |
|-------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Respondent                    |  | 01:36                    | 20/20         |
| 7 Luis Molina                 |  | Time to complete         | Points        |
| 1. Nombres y apellidos        |  |                          | Score / 0 pts |
| <div>Luis Molina Montes</div> |  |                          |               |
| 2. Cargo                      |  |                          | Score / 0 pts |
| <div>Tec supervisor</div>     |  |                          |               |
| 3. Guardia                    |  |                          | Score / 0 pts |
| <div>B</div>                  |  |                          |               |
| 4. DNI                        |  |                          | Score / 0 pts |
| <div>45192517</div>           |  |                          |               |
| 5. Area                       |  |                          | Score / 0 pts |
| <div>Mantenimiento</div>      |  |                          |               |
| ✓ <b>Correct</b> 4/4 Points   |  | 4 / 4 pts<br>Auto-graded |               |

6. ¿Qué debe hacerse antes de cargar o descargar materiales?

- ☒ Apagar el motor y bloquear la camioneta con tacos y conos ✓
- ☐ Encender las luces y solicitar ayuda de un técnico
- ☐ Limpiar el área con una pala
- ☐ Revisar los niveles de aceite y combustible

✓ **Correct** 4/4 Points

4 / 4 pts  
Auto-graded

7. ¿Qué se debe hacer después de cargar materiales?

- ☒ Asegurarse de que la carga esté lejos de la compuerta de la camioneta ✓
- ☐ Revisar el motor de la camioneta antes de avanzar
- ☐ Encender las luces y circular a máxima velocidad
- ☐ Comunicar a la base que la carga está lista

✓ **Correct** 4/4 Points

4 / 4 pts  
Auto-graded

8. ¿Cuál es el riesgo asociado con la manipulación de herramientas?

- ☐ Exposición a gases tóxicos
- ☒ Probabilidad de corte o golpe ✓
- ☐ Sobrecarga del equipo
- ☐ Pérdida de control del vehículo

✓ **Correct** 4/4 Points

4 / 4 pts  
Auto-graded

9. ¿Qué velocidad máxima está permitida para el traslado de carga en interior mina?

- ☐ 10 km/h
- ☒ 20 km/h ✓
- ☐ 30 km/h
- ☐ 35 km/h

✓ **Correct** 4/4 Points

4 / 4 pts  
Auto-graded

10. ¿Qué acciones debe realizar el operador al descargar materiales según el procedimiento?

- ☐ Estacionar la camioneta en cualquier lugar disponible y apagar las luces.
- ☒ Posicionar el equipo en una zona plana, bloquear con tacos y conos, y mantener comunicación constante. ✓
- ☐ Realizar la descarga sin bloquear la camioneta y limpiar el área después.
- ☐ Apagar el motor, retirar las herramientas y abandonar el área inmediatamente.