

	DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO	Código:	DPT-MAN-TE-009
	TRAINEE DE TALLER ELECTRICO	Versión:	03
		Página:	1 de 1
"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"			
PUESTO DE TRABAJO		AREA	
TRAINEE DE TALLER ELECTRICO		Taller Eléctrico Mina	
SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)			
Supervisor De Taller Eléctrico Mina / Electricista de Mina			
1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO			
Apoyar en realizar las instalaciones y mantenimiento eléctrico de los sistemas y equipos eléctricos			
2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC			
Conoce y cumple la Política SSOMAC			
Conoce los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC.			
Realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.			
Realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones			
Cumple las normas, procedimientos y estándares del SIG SSOMAC.			
Aplica las herramientas de gestión			
Cumple con el reglamento interno de SST			
Colabora en la realización de auditorías internas y externas del SIG SSOMAC.			
3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO			
Realizar informes técnicos.			
Apoyo en mantenimiento de tableros electricos.			
Funciones encomendadas por la jefatura.			
Apoyar en las instalaciones y reparación de sistema de comunicación y circuito cerrado de video.			
Apoyar en las instalaciones eléctricas de ventilador, bombas, maquina aliva, equipos de perforación, scoop eléctricos.			
Apoyar en el mantenimiento de locomotoras, winches de izaje, scoop eléctricos y equipos Trackless.			
Apoyar en la preparación de alcatas para línea trolley y soldado de línea tierra.			
Apoyar realizar los empalmes de cables eléctricos en media y baja tensión.			
Apoyar en el mantenimiento de sub estaciones y rectificadores de línea trolley.			
Apoyar en la ejecución de las instalaciones eléctricas en inclinados, chimeneas y piques.			
Apoyar en el montaje electromecánico de líneas eléctricas aéreas de media tensión.			
Apoyar en el traslado de equipos electromecánicos con scoop, grúa y camión.			
Apoyar en el mantenimiento electromecánico de alternadores y arrancadores.			
Realizar orden limpieza antes durante y después de cada actividad.			
Apoyar en instalaciones y mantenimiento eléctrico de campamentos y oficinas.			
4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o está a cargo)			
Ninguno			
5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)			
Constancia egresado o de estar cursando los ultimos ciclos de formacion tecnica o ingenieria/Estudiante.			
Certificados de capacitaciones, seminarios y/o cursos extracurriculares.			
6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)			
Proactivo y responsable.			
Capacidad para el trabajo en equipo.			
Compromiso con el sistema SSOMAC..			
Capacidad para el trabajo bajo presión.			
Capacidad para trabajar en altura a más de 4 000 msnm.			
7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO			
Conocimiento de electricidad básica y seguridad industrial.			
Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Jefe de Taller Electrico Alan Rivas Romani	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada García	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 15/02/2025	Fecha: 15/02/2025	Fecha: 16/02/2025	Fecha: 16/02/2025