



DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO

Código: DPT-SM-003

OPERADOR WINCHERO DE IZAJE I

Versión: 05

Página: 1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"**PUESTO DE TRABAJO**

OPERADOR WINCHERO DE IZAJE I

AREA

OPERACIONES MINA

SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)

SUPERVISOR, JEFE DE GUARDIA

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Operar el winche de izaje; desde un nivel superior para bajar o subir materiales en coordinación estrecha con el timbrero, según procedimiento de operación de equipos.

2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC

Conoce y cumple la Política SSOMAC

Conoce los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC

Realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.

Realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones

Cumple las normas, procedimientos y estándares del SIG SSOMAC

Aplica las herramientas de gestión

Cumple con el reglamento interno de SST

3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Recibir y ejecutar las ordenes de trabajo para la ejecución adecuada de la tarea: Descenso o izaje de madera y otros materiales en coordinación con los ayudantes y el timbrero.

Verificar y velar por el buen estado mecánico, y/o eléctrico del winche, reportando a su jefe inmediato cualquier tipo de anomalía, desperfecto o situación insegura, que se presente durante la guardia.

Señalización del área de trabajo

Coordinación con el personal de apoyo encargado del transporte de materiales y principalmente con el timbrero quien mediante señales auditivas y codificadas autorizara el movimiento del winche.

Cumplir con los estándares corporativos y PETs en mina.

Realizar el llenado de Check List, IPERC Continuo y otras herramientas de gestión como el cuaderno de labor, registro de operaciones diarias.

Colaborar y/o apoyar en cualquiera otra actividad complementaria que requiera de su capacidad y destreza, a fin a su puesto y/o línea de carrera establecida dentro o fuera de su área de trabajo, que le sean encomendados por su jefe.

Trabajar con orden, limpieza y con todas las medidas de seguridad.

Identificar los peligros y aspectos en el área de trabajo. Evaluar los riesgos e impactos y aplicar las medidas de control pertinentes en coordinación con sus supervisores.

Cumplir con el ciclo de trabajo programado

Participar en las charlas de sensibilización al inicio de la guardia

Reportar todos los incidentes ocurridos en su labor.

4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Ayudante winchero de izaje

5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formacion Academica y Experiencia)

Experiencia: 1 año como operador

6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Habilidad para identificar problemas y oportunidades de mejora en sus responsabilidades.

Liderazgo, responsabilidad, disciplina, honestidad, puntualidad, dedicación, eficiencia y eficacia.

Innovación, liderazgo, disposición y rapidez para aprender o adquirir nuevos conocimientos.

Capacidad para trabajar en equipo, buscando asumir retos de aprendizaje que apunten al cumplimiento de metas y objetivos para la mejora continua.

Capacidad para el trabajo bajo presión.

7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO

Capacitación de las señales auditivas para el izaje, descenso y detención del winche.

- Nivel Académico: Secundaria Completa

Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Asist. Superintendente de Mina Marco Ayuque Carrera	Jefe de Recursos Humanos Jorge Luis Herrada García	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazarro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 17/02/2025	Fecha: 17/02/2025	Fecha: 18/02/2025	Fecha: 18/02/2025