



DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DE PERFORACIÓN DE TALADROS LARGOS

Código: DPT-MIN-081
Versión: 00
Página: 1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"

PUESTO DE TRABAJO	AREA
OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y TALADROS LARGOS	OPERACIONES MINA

SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)

SUPERVISOR, JEFE DE GUARDIA

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Operar Equipo de Perforación Simba H 1254, con conocimientos en lecturas e interpretaciones de un plano de perforación.

2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC

Conoce y cumple la Política SSOMAC

Conoce los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC

Realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.

Realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones

Cumple las normas, procedimientos y estándares del SIG SSOMAC

Aplica las herramientas de gestión

Cumple con el reglamento interno de SST

3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Asistir a las reuniones diarias de charla de 5 minutos y reparto de guardia, para coordinar los trabajos a realizar.

Recibir la orden de trabajo del supervisor de mina para la ejecución adecuada de la perforación de taladros considerando la sección, dirección y rasante de la labor.

Verificar la presión de avance, rotación, percusión y en vacío, controlar la penetración de la barra, cumplir la meta Programada de perforación.

Realizar el check list del equipo, verificando niveles de aceite, horometro, llantas, sistema eléctrico, frenos, circulina, luces de retroceso, extintor, bocina, operatividad de la barra de perforación, estado de los aceros.

Reportar cualquier anomalía del equipo, antes de movilizar el mismo, al jefe inmediato, quien coordinará con el área pertinente para la verificación y corrección de las anomalías que pudiera reportarse.

Cumplir con los estándares corporativos y PETS en mina.

Realizar el llenado IPERC y otras herramientas de gestión como check list, el cuaderno de labor, registro de operaciones diarias y máquina perforadora.

Trasladar el equipo hacia el lugar de trabajo y dejarlo a una distancia prudencial para, regar, desatar, sostener.

Trabajar con orden, limpieza y con todas las medidas de seguridad.

Identificar los peligros y aspectos en el área de trabajo. Evaluar los riesgos e impactos y aplicar las medidas de control pertinentes en coordinación con sus supervisores.

Cumplir con el ciclo de trabajo programado

Trasladar el equipo hacia un lugar seguro, previamente coordinado con la supervisión, para evitar daños al equipo que pudiera causar por las voladuras realizadas en las labores.

Reportar todos los incidentes ocurridos en su labor.

Cumplir con otras responsabilidades inherentes al cargo.

3. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Ayudante de Simba

4. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)

• Nivel Académico: Secundaria Completa

• Experiencia: 2 años como operador de simba

5. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Habilidad para identificar problemas y oportunidades de mejora en sus responsabilidades.

Liderazgo, responsabilidad, disciplina, honestidad, puntualidad, dedicación, eficiencia y eficacia.

Innovación, liderazgo, disposición y rapidez para aprender o adquirir nuevos conocimientos.

Capacidad para trabajar en equipo, buscando asumir retos de aprendizaje que apunten al cumplimiento de metas y objetivos para la mejora continua.


Capacidad para el trabajo bajo presión.

Capacidad para trabajar a más de 4000 msnm.

6. FORMACIÓN ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO

Contar con Brevete profesional A I

Tener Capacitación en manejo defensivo.

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Jefe de Mina Johnatan Michue Grijalva	Administrador de Gestión Humana Luis Meza Paez	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 04/05/2025	Fecha: 04/05/2025	Fecha: 05/05/2025	Fecha: 05/05/2025