



DESCRIPCION DEL PUESTOS DE TRABAJO

Código: DPT-MAN-ME-011

ASISTENTE DE MAESTRANZA

Versión: 06

Página: 1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"

PUESTO DE TRABAJO

AREA

ASISTENTE DE MAESTRANZA

MANTENIMIENTO MAESTRANZA

SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)

JEFE DE MAESTRANZA

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Asistir en las funciones del Jefe de Maestranza en el liderazgo de la Gestión de Mantenimiento, Sistema de Gestión Integrado – Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC

Conoce, cumple, mantiene y difunde la Política SSOMAC

Asistir en el desarrollo del SIG SSOMAC

Conoce y cumple los objetivos y metas del SIG SSOMAC

Conoce y difunde los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC

Difunde y realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.

Difunde y realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones.

Difunde y cumple las normas, requisitos legales, estándares y procedimientos del SIG SSOMAC

Difunde y cumple el reglamento interno de SST.

Supervisa el adecuado manejo de las herramientas de gestión de seguridad.

Colabora en el proceso de auditorías internas y externas del SIG SSOMAC

Lidera el proceso de investigación de incidentes y accidentes para determinar las acciones correctivas y preventivas.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Planear, dirigir, controlar y supervisar el desarrollo de actividades de instalación y mantenimiento de los equipos mecánicos dentro de la unidad minera.

Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de mantenimiento de equipos mecánicos auxiliares de mina y superficie.

Planear, dirigir, controlar, y supervisar el desarrollo de proyectos requeridos en la unidad.

Coordinar la logística para la atención de repuestos y materiales requeridos para el desarrollo de las actividades

Coordinar trabajos, mediante reuniones con los diferentes jefes de área

Cumplimiento de los objetivos asumidos por el área.

Participación diaria en las reuniones de coordinación general.

Informar sobre los trabajos realizados por el área, al superintendente de mantenimiento.

Evaluar los equipos en su conjunto, solicitando los reemplazos una vez cumplida su vida útil.

Realizar los repartos de guardia diariamente a todo el personal. Informar, reportar y participar de la investigación de cualquier incidente o accidente de trabajo

4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Supervisor de Mantenimiento, Técnico supervisor de maestranza, Soldador funcional, Soldador I, Tornero, Mecánico I, Mecánico II, Bombero, compresorista, lamparero.

5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)

Nivel Académico: Titulo de Estudio superior Técnico en Mecánica De Producción, Mecánica Automotriz.

Experiencia mínima de 03 años en puestos similares.

6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Seguridad, Integridad, Responsabilidad, compromiso, honestidad y confianza.

Capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis y contribución a los resultados.

Capacidad para el trabajo bajo presión.

7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO

Conocimiento en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Conocimiento Office, AutoCAD a nivel usuario.

Conocimiento en reparación y montaje de equipos.

Conocimiento de computación a nivel intermedio.

Conocimiento de elaboración y lectura de planos.

Actualizado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Superintendente de Mantenimiento
Jose Pereda TorresJefe de Recursos Humanos
Jorge Luis Herrada GarciaJefe de Seguridad
Edgardo Egoavil LazaroSuperintendente de Mina
Julio Moreno Yupanqui

Fecha: 17/02/2025

Fecha: 18/02/2025

Fecha: 19/02/2025

Fecha: 20/02/2025