



DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO

Código: DPT-MEA-006

CONTROLADOR TRATAMIENTO DE AGUAS

Versión: 07

Página: 1 de 1

"En este documento, se encuentran tus funciones para el cual solo estas autorizado"**PUESTO DE TRABAJO****AREA**

CONTROLADOR TRATAMIENTO DE AGUAS

MEDIO AMBIENTE

SUPERVISOR INMEDIATO (PUESTO DE TRABAJO)

JEFE DE MEDIO AMBIENTE- ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE - SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE

1. PROPOSITO DEL PUESTO DE TRABAJO

Control del Tratamiento del Agua Residual Industrial.

2. FUNCIONES GENERALES/ RESPONSABILIDADES EN SSOMAC

Conoce y cumple la Política SSOMAC

Conoce los peligros y aspectos significativos del SIG SSOMAC.

Realiza adecuado manejo de los residuos sólidos.

Realiza adecuado manejo de los recursos naturales agua y energía, promoviendo el cuidado del medio ambiente en las operaciones.

Cumple las normas, procedimientos y estándares del SIG SSOMAC.

Aplica las herramientas de gestión.

Cumple con el reglamento interno de SST.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

Ejecuta el tratamiento de agua de residual Industrial.

Limpieza de canales y poza de decantación de solidos.

Control de insumos químicos utilizados en el tratamiento.

Realizar el rellenado de formatos de control de tratamiento del agua residual industrial.

Adecuada disposición de los desechos de las pozas de tramiento.

Ejecutar el monitoreo calidad de tratamiento de agua.

Cumplir con la gestión ambiental del área y de la unidad.

Cuidar las herramientas de trabajo.

Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo.

Manejo en la disposición final de desechos solidos.

Otros trabajos de su competencia.

4. PERSONAL SUPERVISADO (Puestos de trabajo al que supervisa o esta a cargo)

Ninguno

5. REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO (Formación Académica y Experiencia)

Educacion secundaria completa.

Experiencia de (03) meses en la actividad minera u otro sector.

6. APTITUDES / HABILIDADES / DESTREZAS (Es lo que requiere para desempeñar el puesto de trabajo)

Trabajo en equipo, comunicativo, Salud y estado físico para trabajos a más de 4000 m.s.n.m

7. FORMACION ASOCIADA AL PUESTO DE TRABAJO

Cursos y/o talleres : Gestión Ambiental y tratamiento de agua (opcional).

Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jefe de Medio Ambiente Josimar Rocha Gavilan	Jefe de Gestión Humana Jorge Herrada García	Jefe de Seguridad Edgardo Egoavil Lazaro	Superintendente de Mina Julio Moreno Yupanqui
Fecha: 23/02/2025	Fecha: 23/02/2025	Fecha: 24/02/2025	Fecha: 24/02/2025