

## INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

28/12/24

Mine Yauyos en

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

Taller de apelos NV 18

LUGAR DE INSPECCIÓN

V. Sandvik Chile Huanc

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

## ORDEN Y LIMPIEZA

El área se encuentra limpia y ordenada.

SI	NO	N/A
✓		
✓		
		P
✓		

## OBSERVACIONES

Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.

La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.

Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.

## ELECTRICO

Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.

SI	NO	N/A
✓		
		P
✓		
✓		

## OBSERVACIONES

Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.

Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.

Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.

## ERGONOMÍA

Se percibe iluminación adecuada.

SI	NO	N/A
✓		
	P	
	P	
✓		

## OBSERVACIONES

Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.

Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.

El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.

## PRODUCTOS PELIGROSOS

El kit de emergencia para derrames está completo.

SI	NO	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		

## OBSERVACIONES

Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.

Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.

Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.

## SEÑALIZACIÓN

Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.

SI	NO	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		

## OBSERVACIONES

Existen señales de peligro y riesgo en el área.

Las señales se encuentran legibles y en buen estado.

Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.

## EQUIPOS DE EMERGENCIA

SI	NO	N/A
✓		
✓		
✓		
		P
✓		

## OBSERVACIONES


Los extintores se encuentran en buen estado.

Los extintores están con la inspección vigente.

Los extintores están con el mantenimiento vigente.

Las camillas se encuentran en buen estado.

Los botiquines se encuentran completos y vigentes.



## INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

21/12/24

Mina Panucora

Taller de Aflado M18

V. Señorial Lulahuanas

FECHA

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

LUGAR DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

## ORDEN Y LIMPIEZA

SI NO N/A

## OBSERVACIONES

El área se encuentra limpia y ordenada.

✓

Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.

✓

La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.

P

Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.

✓

## ELECTRICO

SI NO N/A

## OBSERVACIONES

Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.

✓

Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.

Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.

✓

Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.

✓

## ERGONOMÍA

SI NO N/A

## OBSERVACIONES

Se percibe iluminación adecuada.

✓

Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.

P

Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.

P

El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.

✓

## PRODUCTOS PELIGROSOS

SI NO N/A

## OBSERVACIONES

El kit de emergencia para derrames está completo.

✓

Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.

✓

Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.

✓

Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.

✓

## SEÑALIZACIÓN

SI NO N/A

## OBSERVACIONES

Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.

✓

Existen señales de peligro y riesgo en el área.

✓

Las señales se encuentran legibles y en buen estado.

✓

Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.

✓

## EQUIPOS DE EMERGENCIA

SI NO N/A

## OBSERVACIONES

Los extintores se encuentran en buen estado.

✓

Los extintores están con la inspección vigente.

✓

Los extintores están con el mantenimiento vigente.

✓

Las camillas se encuentran en buen estado.

P

Los botiquines se encuentran completos y vigentes.

✓



## INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

15/12/24

Mina Americana

Taller de apilado NV 18

FECHA

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

LUGAR DE INSPECCIÓN

Vr Sandvik - Huanuco

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

## ORDEN Y LIMPIEZA

El área se encuentra limpia y ordenada.

SI

NO

N/A

## OBSERVACIONES

Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.

P

La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.

Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.

## ELECTRICO

Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.

## OBSERVACIONES

P

Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.

Los toma corrientes se encuentran en buenas condiciones.

Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.

## ERGONOMÍA

Se percibe iluminación adecuada.

## OBSERVACIONES

P

Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.

Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.

El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.

## PRODUCTOS PELIGROSOS

El kit de emergencia para derrames está completo.

## OBSERVACIONES

Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.

Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.

Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.

## SEÑALIZACIÓN

Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.

## OBSERVACIONES

Existen señales de peligro y riesgo en el área.

Las señales se encuentran legibles y en buen estado.

Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.

## EQUIPOS DE EMERGENCIA

Los extintores se encuentran en buen estado.

## OBSERVACIONES

Los extintores están con la inspección vigente.

Los extintores están con el mantenimiento vigente.

Las camillas se encuentran en buen estado.



## INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

01/12/24

Hína/Americana

Taller de Apilado Nv18.

FECHA

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

LUGAR DE INSPECCIÓN

V. Sandvik Lívalqueme

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área se encuentra limpia y ordenada.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.	<input checked="" type="checkbox"/>			
La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.	<input checked="" type="checkbox"/>			

ELECTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Los toma corrientes se encuentran en buenas condiciones.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.	<input checked="" type="checkbox"/>			

ERGONOMÍA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se percibe iluminación adecuada.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.		<input checked="" type="checkbox"/>		
El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.	<input checked="" type="checkbox"/>			

PRODUCTOS PELIGROSOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El kit de emergencia para derrames está completo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.	<input checked="" type="checkbox"/>			

SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Existen señales de peligro y riesgo en el área.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Las señales se encuentran legibles y en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.	<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPOS DE EMERGENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Los extintores están con la inspección vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Los extintores están con el mantenimiento vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Las camillas se encuentran en buen estado.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Los botiquines se encuentran completos y vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>			