



F.EHS.SA.028

## FORMULARIO

## INSPECCIÓN DE ALMACÉN

Fecha de aprobación: 27/1/2023

UM  
AMERICANA

|                                                         |                                                                             |    |        |          |                        |                   |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------------|-------------------|-------------|
| Inspección realizada por:                               | Ubicación                                                                   |    | Firma: | Fecha:   |                        |                   |             |
|                                                         | Vivera Sandoval Tubahuana                                                   |    |        | 28/01/23 |                        |                   |             |
| En caso de discrepancia llenar los siguientes recuadros |                                                                             |    |        |          |                        |                   |             |
| Instalaciones en General                                | Orden y Limpieza                                                            | Si | No     | Aplica   | Condición Identificada | Acción Correctiva | Responsable |
|                                                         | Accesos Libres y Seguros                                                    | SP |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Cubierta o Techo en buenas condiciones                                      | SP |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Iluminación adecuada                                                        | SP |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Avisos de Seguridad                                                         |    |        | P        |                        |                   |             |
|                                                         | Extintores distribuidos y señalizados adecuadamente                         |    |        | P        |                        |                   |             |
|                                                         | Depósitos de residuos peligrosos                                            |    |        | P        |                        |                   |             |
|                                                         | Paredes lisas y limpias                                                     | P  |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Ventilación adecuada                                                        | P  |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Estantes adecuados, altura y capacidad apropiada para almacenar, empotrados | P  |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Área de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas                             |    |        |          |                        |                   |             |
|                                                         | Clasificados correctamente                                                  |    |        | P        |                        |                   |             |
|                                                         | Identificado correctamente - Tiene Rombo NFPA.                              |    |        | P        |                        |                   |             |
|                                                         | Rotulado de envase                                                          |    |        | P        |                        |                   |             |
|                                                         | Ficha de datos de seguridad                                                 |    |        | P        |                        |                   |             |
| Bandejas antiderriames                                  |                                                                             |    | P      |          |                        |                   |             |



F.EHS.SA.028

## FORMULARIO

## INSPECCIÓN DE ALMACÉN

UM  
AMERICANA

Fecha de abrobación: 27/1/2023

|                                                                             |                                |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Inspección realizada por:                                                   | Ubicación                      | Firma:  | Fecha:    |
| Vicente Sanchez                                                             | Almacén de Reson de Pedernales | [Firma] | 21/01/25  |
| En caso de discrepancia llenar los siguientes recuadros                     |                                |         |           |
| Orden y Limpieza                                                            | Si                             | No      | No Aplica |
| Accesos Libres y Seguros                                                    | Si                             | No      | No Aplica |
| Cubierta o Techo en buenas condiciones                                      | Si                             | No      | No Aplica |
| Iluminación adecuada                                                        | Si                             | No      | No Aplica |
| Avisos de Seguridad                                                         | Si                             | No      | No Aplica |
| Extintores distribuidos y señalizados adecuadamente                         | Si                             | No      | No Aplica |
| Depósitos de residuos peligrosos                                            | Si                             | No      | No Aplica |
| Paredes lisas y limpias                                                     | Si                             | No      | No Aplica |
| Ventilación adecuada                                                        | Si                             | No      | No Aplica |
| Estantes adecuados, altura y capacidad apropiada para almacenar, empotrados | Si                             | No      | No Aplica |
| Área de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas                             |                                |         |           |
| Clasificados correctamente                                                  | Si                             | No      | No Aplica |
| Identificado correctamente - Tiene Rombo NFPA.                              | Si                             | No      | No Aplica |
| Rotulado de envase                                                          | Si                             | No      | No Aplica |
| Ficha de datos de seguridad                                                 | Si                             | No      | No Aplica |
| Bandejas antiderrames                                                       | Si                             | No      | No Aplica |



F.EHS.SA.028

## FORMULARIO

## INSPECCIÓN DE ALMACÉN

Fecha de abrobación: 27/1/2023

UM  
AMERICANA

| Inspección realizada por:                                                   | Vivane Sandoval Lichahuana      |    | Firma:                                                  |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Ubicación                                                                   | Almacén de feno de perforación. |    | Fecha:                                                  | 18/01/25.         |             |
| Instalaciones en General                                                    | Si                              | No | En caso de discrepancia llenar los siguientes recuadros |                   |             |
|                                                                             |                                 |    | Condición Identificada                                  | Acción Correctiva | Responsable |
| Orden y Limpieza                                                            | Si                              |    |                                                         |                   |             |
| Accesos Libres y Seguros                                                    | Si                              |    | Se realizó la limpieza de almacen.                      |                   |             |
| Cubierta o Techo en buenas condiciones                                      | Si                              |    |                                                         |                   |             |
| Iluminación adecuada                                                        | Si                              |    |                                                         |                   |             |
| Avisos de Seguridad                                                         |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Extintores distribuidos y señalizados adecuadamente                         |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Depósitos de residuos peligrosos                                            |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Paredes lisas y limpias                                                     | Si                              |    |                                                         |                   |             |
| Ventilación adecuada                                                        | Si                              |    |                                                         |                   |             |
| Estantes adecuados, altura y capacidad apropiada para almacenar, empotrados | Si                              |    | Almacén almacenado en cubículos ganapalos.              |                   |             |
| Área de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas                             |                                 |    |                                                         |                   |             |
| Clasificados correctamente                                                  |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Identificado correctamente - Tiene Rombo NFPA.                              |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Rotulado de envase                                                          |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Ficha de datos de seguridad                                                 |                                 | Si |                                                         |                   |             |
| Bandejas antiderrames                                                       |                                 | Si |                                                         |                   |             |



F.EHS.SA.028

## FORMULARIO

## INSPECCIÓN DE ALMACÉN

UM  
AMERICANA

Fecha de aprobación: 27/1/2023

| Inspección realizada por:                                                   | Viviana Sandoval Ochoa           |    | Firma:                                                  | <i>[Signature]</i>     |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| Ubicación                                                                   | Almacén de piezas de perforación |    | Fecha:                                                  | 08/01/25.              |                               |                |
| Instalaciones en General                                                    |                                  |    | En caso de discrepancia llenar los siguientes recuadros |                        |                               |                |
|                                                                             | Si                               | No | No Aplica                                               | Condición Identificada | Acción Correctiva             | Responsable    |
| Orden y Limpieza                                                            |                                  | p  |                                                         | Falta de limpieza      | requiere limpieza del almacén | Angel Sandoval |
| Accesos Libres y Seguros                                                    |                                  | p  |                                                         | Acceso en el suelo     | ubicar piezas correctamente   | Angel Sandoval |
| Cubierta o Techo en buenas condiciones                                      | p                                |    |                                                         |                        |                               |                |
| Iluminación adecuada                                                        | p                                |    |                                                         |                        |                               |                |
| Avisos de Seguridad                                                         | p                                |    |                                                         |                        |                               |                |
| Extintores distribuidos y señalizados adecuadamente                         |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |
| Depósitos de residuos peligrosos                                            |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |
| Paredes lisas y limpias                                                     | p                                |    |                                                         |                        |                               |                |
| Ventilación adecuada                                                        | p                                |    |                                                         |                        |                               |                |
| Estantes adecuados, altura y capacidad apropiada para almacenar, empotrados | p                                |    |                                                         | Caralabeta.            |                               |                |
| <b>Área de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas</b>                      |                                  |    |                                                         |                        |                               |                |
| Clasificados correctamente                                                  |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |
| Identificado correctamente - Tiene Rombo NFPA.                              |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |
| Rotulado de envase                                                          |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |
| Ficha de datos de seguridad                                                 |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |
| Bandejas antiderrames                                                       |                                  |    | p                                                       |                        |                               |                |