

INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

28/01/25

Mina Llave Amarillo

Taller de apilado NIVIS

Virgen Sandvik Lilihuanea

FECHA

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

LUGAR DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

El área se encuentra limpia y ordenada.

SI

NO

N/A

P

Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.

P

La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.

P

Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.

P

OBSERVACIONES

ELÉCTRICO

Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.

SI

NO

N/A

P

Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.

P

Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.

P

Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.

P

OBSERVACIONES

ERGONOMÍA

Se percibe iluminación adecuada.

SI

NO

N/A

P

Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.

P

Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.

P

El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.

P

Recalaje monitoreo drains

OBSERVACIONES

PRODUCTOS PELIGROSOS

El kit de emergencia para derrames está completo.

SI

NO

N/A

P

Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.

P

Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.

P

Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.

P

se sume a Sime el mío de metálicos
tallando

OBSERVACIONES

SEÑALIZACIÓN

Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.

SI

NO

N/A

P

Existen señales de peligro y riesgo en el área.

P

Las señales se encuentran legibles y en buen estado.

P

Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.

P

OBSERVACIONES

EQUIPOS DE EMERGENCIA

Los extintores se encuentran en buen estado.

SI

NO

N/A

P

Los extintores están con la inspección vigente.

P

Los extintores están con el mantenimiento vigente.

P


Las camillas se encuentran en buen estado.

P

Los botiquines se encuentran completos y vigentes.

P

OBSERVACIONES



INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

22/07/28

Mina Americana

Taller de afilado NV18

V. Sandvik Lubahuanco.

FECHA

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

LUGAR DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área se encuentra limpia y ordenada.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se realice la limpieza en el momento
Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ELECTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ERGONOMÍA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se percibe iluminación adecuada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja las se ven por dia.
Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PRODUCTOS PELIGROSOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El kit de emergencia para derrames está completo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rotular a fondo el envio de los botellines
Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	se limpian bandas y se almacenan
Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	correctamente
Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	por rotulo matematico

SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existen señales de peligro y riesgo en el área.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales se encuentran legibles y en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EQUIPOS DE EMERGENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores están con la inspección vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores están con el mantenimiento vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las camillas se encuentran en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los botiquines se encuentran completos y vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 SANDVIK	INSPECCIÓN DE ÁREA		
		CÓDIGO: F.EHS.017	VERSIÓN: 02

14/01/25	Rincón Americana	Taller de afilado N18.	V. Sandvik Chiahuanca
FECHA	NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO	LUGAR DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área se encuentra limpia y ordenada.	X			
Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.	X			
La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.		X		
Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.	X			

ELECTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.	P			
Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.		P		
Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.	P			
Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.	P			


ERGONOMÍA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se percibe iluminación adecuada.	P			
Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.		P		
Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.		P		
El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.	P			Mantener ventilación encendida.

PRODUCTOS PELIGROSOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El kit de emergencia para derrames está completo.		P		Falta implementos
Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.		X		Materias desordenadas, bandejitas sin doblete.
Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.	P			Falta nombre de materiales trasvasados
Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.		P		

SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.	X			
Existen señales de peligro y riesgo en el área.	P			
Las señales se encuentran legibles y en buen estado.	P			
Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.	P			

EQUIPOS DE EMERGENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran en buen estado.	P			
Los extintores están con la inspección vigente.	P			
Los extintores están con el mantenimiento vigente.	P			
Las camillas se encuentran en buen estado.		P		
Los botiquines se encuentran completos y vigentes.	V			

Rafel



INSPECCIÓN DE ÁREA

CÓDIGO: F.EHS.017

VERSIÓN: 02

06/01/25

Horno Americano

Taller de afilado NV 18.

V. Sandvik Pichahuancaya

FECHA

NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO

LUGAR DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

SI NO N/A

OBSERVACIONES

El área se encuentra limpia y ordenada.

Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.

La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.

Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.

ELÉCTRICO

SI NO N/A

OBSERVACIONES

Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.

Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.

Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.

Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.

ERGONOMÍA

SI NO N/A

OBSERVACIONES

Se percibe iluminación adecuada.

Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.

Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.

El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.

La Ventilación debe mantenerse siempre por el calor.

Mantener la Ventilación enfriada.

PRODUCTOS PELIGROSOS

SI NO N/A

OBSERVACIONES

El kit de emergencia para derrames está completo.

Falto implementos

Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.

Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.

Cuenta con las FDSR pero faltó Rotular

Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.

SEÑALIZACIÓN

SI NO N/A

OBSERVACIONES

Las áreas para transito peatonal están claramente delimitadas.

Existen señales de peligro y riesgo en el área.

Las señales se encuentran legibles y en buen estado.

Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

SI NO N/A

OBSERVACIONES

Los extintores se encuentran en buen estado.

Los extintores estan con la inspección vigente.

Los extintores estan con el mantenimiento vigente.

Las camillas se encuentran en buen estado.

Los botiquines se encuentran completos y vigentes.