

|                                                                                                    |                                                    |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  <b>SANDVIK</b> | <b>FORMATO</b>                                     |  | Código: F.EHS.SA.007          |
|                                                                                                    | <b>INSPECCION DE LAVAJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA</b> |  | Versión: 02<br>Página: 1 de 1 |

|                    |                                   |                                      |           |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>INSPECTOR:</b>  | Viviane Santander Lillo huamra    |                                      |           |
| <b>AREA</b>        | Mina                              | <b>FECHA:</b>                        | 05/01/25. |
| <b>NIVEL/ZONA:</b> | NV18 / Cuerpo Hallon de alfileres | <b>TIPO/CLASE (Fijo o Portatil):</b> | Portatil  |

| N° | DETALLES                                                                                   | ESTADO    |      | OBSERVACIONES |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
|    |                                                                                            | BUENO     | MALO |               |
| 1  | Señalización "Lava ojos" / "Ducha de emergencia"                                           | Bueno.    |      |               |
| 2  | Acceso sin obstaculos                                                                      | Bueno.    |      |               |
| 3  | Estado del jalador/válvula de accionamiento                                                | Bueno.    |      |               |
| 4  | Presión de salida del agua                                                                 | Bueno.    |      |               |
| 6  | Orificio de salida del agua                                                                | Bueno.    |      |               |
| 7  | Altura minima del chorro de agua (20cm.)                                                   | Bueno.    |      |               |
| 8  | Color transparente del agua                                                                | Bueno.    |      |               |
| 9  | Los rociadores del lava ojos y/o ducha de emergencia estan protegidos contra contaminantes | No aplica |      |               |
| 10 | Estado de desagüe                                                                          | No aplica |      |               |

  
**INSPECTOR/SUPERVISOR**  
 Nombre y apell.: Viviane Santander Lillo huamra

  
**JEFE DE AREA**  
 Nombre y apell.: Dils Villenc De La Cruz.